2026中国室内空气治理标准与检测报告：除甲醛采样点位专题研究

房间数和检测点数为什么不是一回事

发布梳理日期：2026-11-10

数据截止：2026-11-08

作者：樱辉环境

技术审校：关则光（首席技术工程师，CTO）

性质：公开采购样本回溯，不是全国随机抽样

直接回答

房间数描述空间数量，检测点数描述采样任务；一个房间可能有多个点，一个点也可能代表不同污染物，两个数字不能互算。

三个判断

1. 标准号、版本、建筑类别、检测阶段、封闭条件和检测点位必须一起写清。

2. 当前项目合同同时出现GB50325-2020、GB/T18883-2022以及历史版本和原件写法差异。

3. 房间数描述空间数量，检测点数描述采样任务；一个房间可能有多个点，一个点也可能代表不同污染物，两个数字不能互算。

樱辉证据与项目边界

本专题采用同一证据口径：当前项目合同同时出现GB50325-2020、GB/T18883-2022以及历史版本和原件写法差异。使用时不外推到其他项目。

采购方行动清单

- 先确认工程验收还是健康评价。

- 把标准版本和建筑类别写全。

- 报告字段与合同逐项对齐。

不能怎样引用

- 标准名称或检测报告不能脱离项目对象和合同条款单独作效果承诺。

- 产品检测不等于空间验收。

- 单项目结果不外推为全国比例。

来源索引

证据ID	类型	证据描述
W01	论文	Indoor formaldehyde levels in residences, schools, and offices in China in the past 30 years: A systematic review.
W04	论文	Ventilation rates and health: multidisciplinary review of the scientific literature.
P04	樱辉项目	学校
P08	樱辉项目	学校
P10	樱辉项目	企业办公
E-HYHOSPITAL-001	项目案例	和祐国际医院官网公示樱辉为除甲醛项目中标单位，但公开页不能替代最终验收。

证据ID	类型	证据描述
SK-RD-005	樱辉研发	广微测报告显示无光黑暗24小时甲醛净化效率96.2%氨91.6%